


TÄRKEÄ ILMOITUS: Muutos Cookin tuote-etikettien viivakodeihin

Cook Medical aloittaa huhtikuussa 2016 tuote-etikettien toisen viivakoodin poistamisen vaiheittain. Tällä hetkellä etiketeissä on kaksi viivakoodia: lyhyt viivakoodi tuote-etikettien yläosan lähellä ja pitkä viivakoodi tuote-etikettien alaosan lähellä.

Pitkässä viivakoodissa on tuotteen GS1 Global Trade Item Number (GTIN) -numero, eränumero ja viimeinen käyttäjäjankohta. Koska lyhyt viivakoodi sisältää GTIN-numeron, joka sisältyy myös pitkään viivakoodiin, lyhyt viivakoodi poistetaan tuote-etiketeistä. Lyhyen viivakoodin poistaminen tekee tuote-etiketeistä yksinkertaisempia, ja päällekkäiset tiedot poistuvat.

Jos teillä on kysyttävää, voitte ottaa yhteyden Shared Service Center -palveluun, verkkosivusto fi.orders@cookmedical.com tai puh. +358 972519996



Yleisiä kysymyksiä

Vastauksia kysymyksiin Cook Medicalin tuote-etikettien viivakoodimuutoksesta

Mikä Cookin tuote-etiketeissä muuttuu?

Tuote-etiketeissä on tällä hetkellä kaksi viivakoodia, lyhyt viivakoodi tuote-etikettien yläosan lähellä ja pitkä viivakoodi tuote-etikettien alaosan lähellä. Tuote-etikettien lyhyt viivakoodi poistetaan.

Milloin tämä muutos tapahtuu?

Cook aloittaa tällä hetkellä tuote-etiketeissä olevien lyhyiden viivakoodien poistamisen vaiheittain huhtikuussa 2016. Tämän ajankohdan jälkeen voidaan edelleen nähdä lyhyitä viivakoodeja tuote-etiketeissä, jotka painettiin ennen huhtikuuta 2016, sekä tuote-etiketeissä, jotka tulevat Cookin laitoksista, jotka eivät ole vielä lopettaneet lyhyiden viivakoodien painamista. Kaikki Cookin laitokset tulevat lopulta lopettamaan lyhyiden viivakoodien painamisen Cookin tuote-etiketteihin.

Miksi lyhyt viivakoodi poistetaan tuote-etiketeistä?

Pitkä viivakoodi sisältää samat tiedot kuin lyhyt viivakoodi. Kun lyhyt viivakoodi poistetaan, päällekkäinen tieto poistuu ja tuote-etiketit ovat yksinkertaisempia.

Mistä voi saada tarvittaessa apua?

- Ota yhteys ohjelmiston valmistajaan, jos seuraavia ongelmia esiintyy:
 - Viivakoodinlukija ei voi lukea pitkää viivakoodia.
 - Ohjelmisto ei kykene erottamaan viivakoodissa olevia GTIN-numeroa, eränumeroa ja viimeistä käyttöajankohtaa.
 - Ottakaa yhteys Cookin Shared Service Center -palveluun, verkko-osoite fi.orders@cookmedical.com tai puh. +358 972519996, jos esiintyy seuraava ongelma:
 - Viivakoodinlukija lukee pitkän viivakoodin, mutta tietoja joko puuttuu tai ne eivät lataudu ohjelmistojärjestelmään.

Mitä tietoa pitkä viivakoodi sisältää?

