

COOK®


MEDICAL

重要なお知らせ:Cook社製品ラベルのバーコードの変更

CookMedicalは2016年4月より、製品ラベルに表示している2つのバーコードのうちの1つを順次廃止します。現在、当社の製品ラベルには2つのバーコードがあり、ラベルの上部に短いバーコードが表示され、下部に長いバーコードが表示されています。

長いバーコードには製品のGS1 GTIN (Global Trade Item Number:国際標準商品識別コード)、ロット番号および使用期限の情報が含まれます。短いバーコードにもGTINが含まれており、長いバーコードと重複するため、短いバーコードの表示を廃止します。短いバーコードの廃止により、製品ラベルが簡潔になり、情報の重複が避けられます。

この件に関してご質問がありましたら、当社のShared Service Center
info-japan@cookmedical.com または +03-6853-9470 までお問い合わせください。



よくある質問

Cook Medical社製品ラベルのバーコードの変更に関するQ & A

製品ラベルの何が変更されますか。

現在、当社の製品ラベルには2つのバーコードがあり、ラベルの上部に短いバーコードが表示され、下部に長いバーコードが表示されています。この製品ラベルに表示されている短いバーコードを廃止します。

この変更はいつからですか。

2016年4月より順次廃止します。それ以降も、2016年4月以前に印刷された製品ラベルや、短いバーコードの印刷を停止していない製造施設から出荷された製品ラベルには、短いバーコードが表示されていることがあります。最終的には、すべての製造施設が短いバーコードの印刷を停止する予定です。

なぜ、短いバーコードの表示を廃止するのですか。

短いバーコードの情報は長いバーコードにも含まれています。短いバーコードを廃止することによって、情報の重複が避けられ、製品ラベルが簡潔になります。

トラブルが生じた時は、どこに問い合わせればよいですか。

- 次のような問題が生じたときは、ご利用のソフトウェアのメーカーにお問い合わせください。
 - スキャナが長いバーコードを読み取れない。
 - ソフトウェアがバーコードのデータをGTIN、ロット番号および使用期限に分けられない。
 - 次の問題が生じたときは、当社のShared Service Center info-japan@cookmedical.comまたは +03-6853-9470 にお問い合わせください。
 - スキャナは長いバーコードを読み取るが、バーコードのデータが失われるか、ソフトウェアシステムに読み込まれない。

長いバーコードにはどのような情報が含まれていますか。

