







Cook Medical offre une large gamme de cathéters pourvus de diverses fonctionnalités de mise en place et d'accès. Vous y trouverez celui qui convient à la technique d'intervention employée et à vos préférences.

Cathéters | Caractéristiques

		Ballonnet	Positionneur en forme de gland	Canal de travail	Stylet intégré	Stylet amovible	Gaine de support	Cathéter formable	Hystérosonographie	Hystérosalpingographie	Salpingographie sélective	Biopsie de l'endomètre	Insémination intra-utérine
Sonde intra-utérine de Soules G16473 J-IUIO-532500 5,3 Fr, 25 cm de long									•				•
Sonde de Goldstein pour hystérosonographie G17149 J-GSHC-532600 5,3 Fr, 26 cm de long G19012 J-GSHC-542600-SV 5,4 Fr, 26 cm de long			•					•	•				
Sonde de SonoBiopsy™ Goldstein G46190 J-GSBX-072026 7,2 Fr, 26 cm de long			•					•	•			•	
Canule de Margolin pour HSG G16504 J-MHSG-442500 16,0 Fr, 25 cm de long			•			•				•			
Sonde à ballonnet silicone Cook® pour HSG G17147 J-CHSG-503000 5,0 Fr, 30 cm de long G17870 J-CHSG-703000 7,0 Fr, 30 cm de long		•						•	•	•			
Cathéter à ballonnet pour accès intra-utérin G30397 J-IAB-090023 9,0 Fr, 23 cm de long		•		•		•				•	•		

Certains produits ou numéros de référence peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Contacter votre représentant local Cook ou le service clientèle pour plus de détails.

Choisir des cathéters de diagnostic

Cook Medical offre une large gamme de cathéters pourvus de diverses fonctionnalités de mise en place et d'accès. Vous y trouverez celui qui convient à la technique d'intervention employée et à vos préférences.

Cathéters | Caractéristiques

	Ballonnet	Positionneur en forme de gland	Canal de travail	Stylet intégré	Stylet amovible	Gaine de support	Cathéter formable	Hystérosonographie	Hystérosalpingographie	Salpingographie sélective	Biopsie de l'endomètre	Insémination intra-utérine
Sonde de salpingographie sélective G17359 J-SSG-554086 5,5 Fr, 40 cm de long Angle de l'extrémité : 65 degrés			•							•		
Ensemble de cathétérisme des trompes de Fallope Rösch-Thurmond G04324 FTC-900 Cathéter à contrôle du torque 5,5 Fr, Cathéter à injection 3,0 Fr, Guide mandrin Cope, 0,015 inch de diamètre			•						•	•		

Certains produits ou numéros de référence peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Contacter votre représentant local Cook ou le service clientèle pour plus de détails.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, IS.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-A4